

### **Centrum wiertarsko-frezarskie CSEPEL typ YBM 90N**

Obrabiarka została wyremontowana oraz zmodernizowana. Wyremontowano wszystkie zespoły mechaniczne, przywrócono dokładność podstawowym elementom korpusowym oraz całkowicie wymieniono układ hydrauliczny i kompletne sterowanie elektryczne wraz z instalacją.

